

# 天河区中铁七局集团武汉工程有限公司广州新白云国际机场第二高速公路南段工程“10·7”物体打击一般事故防范和整改措施落实情况评估报告

2021年10月7日8时许，在天河区合景路中铁七局集团武汉工程有限公司广州新白云国际机场第二高速公路南段工程SG09标段项目部钢筋加工车间发生一起在利用电动葫芦门式起重機吊装转运钢筋笼过程中由于吊索脱钩导致钢筋笼单侧落地，造成4名工人受伤，直接经济损失初步为前期医疗费用约93万元（具体损失待伤情治疗完毕后一并核算），事故发生后广州市天河区人民政府依法成立事故调查组开展事故调查工作，经调查组调查认定并经区政府审批结案，本次事故是一起由于作业现场安全管理不到位、违规违章作业造成的生产安全责任事故，事故调查报告已依法向社会公开。

根据《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》（中发〔2016〕32号）和《国务院安委会办公室关于印发〈生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法〉的通知》（安委办〔2021〕4号）的有关规定，天河区安全生产委员会办公室组织成立了天河区中铁七局集团武汉工程有限公司广州新白云国际机场第二高速公路南段工程“10·7”物体打击一般事故评估组

(以下简称“评估组”),对各相关单位事故责任追究和整改措施落实情况进行了评估,现将评估情况报告如下:

## 一、评估工作过程

天河区安全生产委员会办公室成立了由区应急管理局、区住建园林局、区公安分局、新塘街道办事处等单位的有关同志组成的事故评估组,评估组根据事故调查报告,逐项对照防范和整改措施的建议,评估事故单位和有关部门落实事故防范和整改措施采取的具体工作措施和成效,对事故责任单位和人员处罚建议等落实情况。通过回访事故单位了解情况,采取资料审查、座谈问询、查阅文件、走访核查等方式认真开展评估工作,对评估过程中发现的不足进行了反馈并要求立即进行整改。

## 二、评估结论

### (一)对事故有关人员和单位处理建议落实情况

评估组通过查阅相关立案文书、处罚决定书等文件,已明确事故调查报告中有处理建议,具体如下:

#### 1.对事故有关人员处理落实情况

序号	人员	单位及职务	处理内容	落实情况
----	----	-------	------	------

1	吕某某	湖南建锋工程有限公司法定代表人	违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的规定，对事故发生负有领导责任，建议由天河区应急管理局给予相应的行政处罚。	已落实
2	李某某	湖南建锋工程有限公司现场主管	建议由湖南建锋工程有限公司按照内部规定进行处理。	已落实
3	陈某某	湖南建锋工程有限公司劳务班组长	建议由湖南建锋工程有限公司按照内部规定进行处理。	已落实
4	田某某	湖南建锋工程有限公司起重机操作员	建议由湖南建锋工程有限公司按照内部规定进行处理。	已落实
5	林某某	广东华路交通科技有限公司驻场监理员	建议由广东华路交通科技有限公司依照有关规章制度给予处理。	已落实
6	朱某	广东华路交通科技有限公司驻场监理员	建议由广东华路交通科技有限公司依照有关规章制度给予处理。	已落实

## 2. 对事故有关单位处理落实情况

序号	单位	处理内容	落实情况
----	----	------	------

1	湖南建锋工程有 限公司	对事故的发生负有责任,建议由天河区应急管理局予相应的行政处罚。	已落实
2	中铁七局集团武汉工程有限公司	建议由区住建园林局函告广州市交通工程质量监督站督促该公司进行整改。	已落实
3	广州机场第二高速公路有限公司	建议由区住建园林局函告广州市交通工程质量监督站督促其上级单位广州交通投资集团有限公司按内部规定给予处理。	已落实
4	广东华路交通科技有限公司	建议由区住建园林局函告广州市交通工程质量监督站督促按相关规定给予相应的处理。	已落实

## (二) 事故防范和整改措施落实情况

评估组通过查阅相关单位和部门提交的书面报告及相关材料,事故调查报告各项防范和整改措施已基本落实到位。具体情况如下:

1. 由区住建园林局函告广州市交通工程质量监督站,要求该站迅速组织我区辖内市管在建交通工程项目进行一次事故警示教育,深刻吸取教训,举一反三,防止同类意外事故的发生。同时,区住建园林局要组织我区辖内区管在建交通工程进行一次

事故警示教育活活动，加强项目管理，要求各在建项目深刻吸取教训，加强施工现场事故隐患排查，加强对起重等设备设施的安全检查，严防建筑施工领域事故的发生，该项措施已落实。

2. 中铁七局集团武汉工程有限公司作为施工单位要加强对施工现场管理，加强对施工劳务分包单位安全生产工作的检查督促，加强对特种设备设施的日常安全检查，及时发现施工现场和设备设施存在的各类事故隐患，加强对劳务工人的安全生产培训教育，切实提高劳务工人安全意识，督促劳务工人严格遵守安全操作规程，防止同类型事故再次发生。经查该单位提交的工作报告和材料显示，该单位已基本完成整改措施。

3. 广东华路交通科技有限公司作为监理单位要进一步加强施工现场的监督检查，协助建设单位督促协调施工单位加强对各分包单位的安全生产管理，加强对施工作业现场的监理巡视巡查，及时发现违规违章作业行为，对发现的违规违章行为要及时要求整改，形成闭环。经查该单位提交的工作报告和材料显示，该单位已基本完成整改措施。

4. 广州机场第二高速公路有限公司要深刻吸取事故教训，加大安全生产投入，要结合项目实际安全生产形势，调整项目管理模式，督促施工单位加强施工现场管理，加强对施工项目的统一协调管理，确保安全。经查该单位提交的工作报告和材料显示，

该单位已基本完成整改措施。

5. 新塘街道办事处要加强对辖内在建工地的安全巡查，及时发现施工现场违规违章作业行为，进一步加大执法力度，确保街区安全生产形势稳定，该项措施已落实。

### 三、工作建议

本次事故发生于钢筋加工车间内，作业现场空间不足，作业环境不良，存在交叉作业，交叉作业安全管理是现场作业安全管理的难点，相关负有管理职责的单位务必要高度重视现场交叉作业的安全管理，利用技术、管理手段强化管理，及时发现和消除安全隐患，同时，要切实提高从业人员的安全生产意识，不从事作业的人员必须及时撤离作业现场，避免发生不必要的人员伤亡事故。

天河区“10·7”物体打击

一般事故评估组