

天河区“8·9”广州云珠壹号酒店触电一般事故 防范和整改措施落实情况 评估报告

2023年8月9日在广州市天河区中山大道中***号云珠壹号酒店***房发生一起在空调维修过程中触电的一般事故，造成1人死亡，直接经济损失约130万元。事故发生后广州市天河区人民政府依法成立事故调查组开展事故调查工作，经调查组调查认定并经区政府审批结案，本次事故是一起违规作业导致的一般生产安全责任事故，事故调查报告已依法向社会公开。

根据《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》（中发〔2016〕32号）和《国务院安委会办公室关于印发〈生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法〉的通知》（安委办〔2021〕4号）的有关规定，天河区安全生产委员会办公室组织成立了天河区“8·9”广州云珠壹号酒店触电一般事故评估组（以下简称“评估组”），对各相关单位事故责任追究和整改措施落实情况进行了评估，现将评估情况报告如下：

一、评估工作过程

区安全生产委员会办公室成立了由区应急管理局、前进街道办事处等单位的有关同志组成的事故评估组，评估组根据事故调查报告，逐项对照防范和整改措施的建议，具体评估事故责任追究和有关部门落实事故防范和整改措施采取的具体工作措施和

成效。评估组采取现场评估、资料审查、座谈问询、查阅文件、走访同类型企业等方式认真开展评估工作，对评估过程中发现的不足进行了反馈并要求立即进行整改。

二、责任追究意见落实情况

（一）建议对有关单位给予行政处罚落实情况

评估组通过查阅相关立案文书、处罚决定书等文件，已落实事故调查报告中有关处理建议，具体如下表：

序号	单位	处理内容	落实情况
1	广州**国际酒店管理有限公司	未建立健全的事故隐患排查治理机制，未能及时发现酒店客房原有的配电开关未设置漏电保护装置的安全隐患，建议由区应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》有关规定给予行政处罚。	已落实

三、事故防范和整改措施落实情况

评估组通过现场评估、座谈问询、查阅相关单位和部门提交的书面报告及相关材料、抽查辖区同类型企业，事故防范和整改措施落实情况如下：

（一）事故调查报告建议广州**国际酒店管理有限公司要完善安全生产管理制度机制，建立健全事故隐患排查治理制度，对酒店范围内用电安全情况进行全面检查，及时发现并消除用电安全隐患。

经现场查阅该公司提供的台账资料，事故发生后，该公司有对涉事酒店用电安全开展全面排查，有建立健全事故隐患排查治理制度，有开展用电安全日常检查。

(二) 事故调查报告建议前进街道办事处要加大对辖内经营单位安全用电的宣传教育，督促企业加强对空调维修、电器维修、电工作业等零星作业现场的监管，组织辖内同类型企业进行事故警示教育，举一反三，防止同类事故发生。

经查阅街道提交的报告资料，事故发生后，该街有组织辖内酒店公寓开展安全生产工作会议，工作会议上有对本次触电事故进行事故警示教育，要求管理方要加强对临时用电的安全管理，有开展专项检查，有开展安全用电宣传。

(三) 评估组对同类型企业广州市合景创展酒店有限公司东圃福**来登酒店进行现场检查，发现该同类型酒店经营企业有制定较为完善的安全生产管理制度，有组织内部从业人员开展事故警示教育，有组织开展用电安全日常检查。

四、评估发现存在的问题

(一) 企业安全生产主体责任未能完全落实，广州**国际酒店管理有限公司事故隐患排查治理机制仍不完善，流于形式，所制定的隐患排查治理制度与公司实际经营活动不贴切。

(二) 属地监管力度仍需要进一步加强，前进街在事故发生后，虽有加强对涉事企业的日常检查巡查，但对企业的帮扶力度仍不够，特别是对涉事公司事故隐患排查治理机制的建立健全帮

扶不到位，未能及时发现并指导企业改正存在的短板，属地监管仍需进一步加强。

五、工作意见建议

一是广州**国际酒店管理有限公司要切实落实安全生产主体责任，要结合经营活动实际，制定行之有效安全的生产管理机制，切实开展事故隐患排查，紧盯临时用电、空调维修等容易引发安全事故的环节，加强对从业人员的安全生产培训教育，提高隐患发现能力；

二是前进街要进一步深刻吸取事故教训，压实辖内重点酒店公寓的安全生产主体责任，加大对企业的安全生产指导帮扶力度，指导企业建立健全标准化安全生产管理体系，对于评估发现的广州**国际酒店管理有限公司存在的短板问题要及时跟进，督促帮助企业落实整改，形成闭环。

天河区“8·9”一般事故评估组